

Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetall®

REP-#146



In einem Stahlwerk führte schwere Erosion zum Verschleiß eines Hochofens. Mehrere Flächen des Fördertrichters wurden durch die fortwährende Beladung mit Koks teils erheblich beschädigt. Durch das Aufschiessen einiger Platten auf den Trichter und die anschließende Beschichtung selbiger mit Ceramium sowie einiger weiterer verschlissenen Stellen konnte die Anlage wieder erfolgreich in Betrieb genommen werden.

MultiMetall
the MetalExistenceCompany®